

『走行までに必要なもの』

★以下の物はこのキットには入っておりません。別にご購入願います。







- × ■540 + 9 -
- ●540セーァー ●540サイズブラシモーター23 T ~30T、 ●ブラシレスモーター21.5 T 推奨。

①送信機

ドライバーの指先の操作を電波信号に変換し、 アンテナから受信機に向かって発信します。

②受信機

送信機からの電波信号を受け取りサーボ/ESCに指令 を送ります。

③サーボ

受信機から送られてきた信号に従い内部モーターを 制御し、ステアリングをコントロールします。

④ESCアンプ

受信機から送られてきた信号に従いモーターの回転 スピードを変え、車のスピードをコントロールします。

⑤バッテリー

ラジコンカーを走行させる電源です。何度も繰り返し 充電して使用することができます。ニカド/水素ニッケル (7.2V)/リチウムポリマー(7.4V)バッテリーなどが最適です。 2000mAh⇒3600mAh容量の数値が多くなるほど長時 間の走行が可能です。

※●ニカドバッテリー/水素ニッケルバッテリー 7. 2V2000mAh~7. 2V4000mAh

- ●リチウムイオンバッテリー 7.4V2000mAh~7.4V4000mAh

⑥モーター

ラジコンカーを走行させる動力です。 一般的に540サイズと呼ばれるものが搭載可能です。 ブラシモーター/ブラシレスモーターからお選びください。 21.5T⇒17.5Tと数値が少ない程高速回転でスピードが出来ます。

⑦充電器

バッテリーの充電を走行時に必要です。ニカドバッテリー /水素ニッケルバッテリー、リチウムイオンバッテリーの種類 によりお選びください。

その他に急速充電器/普通充電器、により充電時間 が異なります。また使用環境に応じて入力電源を AC100V/DC12、お選びいただけます。